



## Esc\_1:75



## Esc\_1:75



A continuación se citan las E.T más relevantes para la ejecución de trabajos en este baño:


- Reposición de asiento en inodoro existente de adulto;
- Juego de barras de apoyo fija y abatible para inodoro;
- Rótulo de baño hombre/niños;
- Rótulo de baño mujeres/niñas;
- Reposición de foco LED 12W con sensor de movimiento y luminisencia;
- Regadera tipo bidet manual para inodoro;




Contenido: Baño tramo 3

Elaboración: Arq.Josue Bassantes Ortiz


ESTADO ACTUAL  
Esc\_1:50



MODIFICACION  
Esc\_1:50



SECCION B-B  
Esc\_1:25



NOTA: para referencias revisar las Especificaciones Técnicas anexas  
A continuación se citan las E.T más relevantes para la ejecución de trabajos en este baño:

- Punto de agua PVC roscable  $\varnothing \frac{1}{2}$ " desde instalación existente;
- Punto de desagüe de PVC  $\varnothing 50$ mm desde instalación existente;
- Divisiones de provacidad para urinarios;
- Recolocación de urinarios existente;
- Reposición de válvula temporizada existente;
- Reposición de asiento en inodoro existente;
- Punto de desagüe de PVC  $\varnothing 110$ mm desde instalación existente;
- Regadera tipo bidet manual para inodoro;
- Rehabilitación de puerta de madera existente (incluye pintura);
- Rehabilitación de puerta de metal existente (incluye pintura);
- Rótulo de baño hombre/niños;
- Rótulo de baño mujeres/niñas;



Código encuesta: F500066-02

Centro: UE TULCAN TRAMO 2

Ubicación: Tulcán

Contenido: Baño tramo 2 central


Escala\_ Indicadas      Lamina Formato A3

Fecha: Octubre 2022


Elaboración: Arq.Josue Bassantes Ortiz

ESTADO ACTUAL WC  
1ER PISO DERECHO


Esc\_ 1:50




MODIFICACIÓN WC  
1ER PISO DERECHO




ESTADO ACTUAL WC  
2DO PISO DERECHO



ESTADO ACTUAL WC  
1ER PISO IZQUIERDO




MODIFICACION WC  
2DO PISO IZQUIERDO



SECCION A-A

Esc\_ 1:25



NOTA: para referencias revisar las Especificaciones Técnicas anexas



Código encuesta: F500066-02

Centro: UE TULCAN TRAMO 2

Ubicación: Tulcán

Contenido: Baño tramo central


Escala\_ Indicadas Lamina Formato A3

Fecha: Octubre 2022

Elaboración: Arq.Josue Bassantes Ortiz



ESTADO ACTUAL

Esc\_1:50



MODIFICACION

Esc\_1:50



NOTA: para referencias revisar las Especificaciones Técnicas anexas  
A continuación se citan las E.T más relevantes para la ejecución de trabajos en este baño:

- Punto de agua PVC roscable  $\varnothing \frac{1}{2}$ " desde instalación existente;
- Punto de desagüe de PVC  $\varnothing 50\text{mm}$  desde instalación existente;
- Reposición de urinario (incluye válvula temporizada);
- Divisiones de provacidad para urinarios;
- Rótulo de baño hombre/niños;
- Rótulo de baño mujeres/niñas;



Código encuesta: F500066-02

Centro: UE TULCAN INICIAL

Ubicación: Tulcán


Contenido: Baño niños incial

Escala\_ Indicadas      Lamina Formato A3


Fecha: Octubre 2022

Elaboración: Arq.Josue Bassantes Ortiz


ESTADO ACTUAL BAÑOS MIXTO  
Esc\_1:75



MODIFICACION BAÑO MIXTO  
Esc\_1:75



ESTADO ACTUAL BAÑO NIÑAS  
Esc\_1:50



NOTA: para referencias revisar las Especificaciones Técnicas anexas



Código encuesta: F500066-02

Centro: UE TULCAN INICIAL

Ubicación: Tulcán

Contenido: Baños mixtos y niñas inicial

Escala\_Indicadas Lamina Formato A3

Fecha: Octubre 2022

Elaboración: Arq.Josue Bassantes Ortiz