



ESTADO ACTUAL

Esc\_1:75




MODIFICACION

Esc\_1:50



SECCION A-A

Esc\_1:50



NOTA: para referencias revisar las Especificaciones Técnicas anexas  
A continuación se citan las E.T más relevantes para la ejecución de trabajos en este baño:

- Punto de agua PVC roscable  $\varnothing \frac{1}{2}$ " desde instalación existente;
- Punto de desagüe de PVC  $\varnothing 50$ mm desde instalación existente;
- Rótulos de baños de mujeres/nilas;
- Rótulos de baño de hombres/niños;
- Reposición de urinario para menores (incluye válvula temporizada);
- Regadera tipo bidet manual para inodoro;
- Rehabilitación de puerta de madera existente (incluye pintura);
- Rehabilitación de puerta de metal existente (incluye pintura);
- Reposición de inodoro tanque bajo para adultos
- Reposición lavabo de pared;



Código encuesta: F500066-08

Centro: UE 10 de Agosto Sede Inicial

Ubicación: San Pedro de Huaca

Contenido: Baño General

Escala\_Indicadas Lamina Formato A3

Fecha: Octubre 2022

Elaboración: Arq.Josue Bassantes Ortiz