



ESTADO ACTUAL

Esc_1:75




MODIFICACION

Esc_1:75




SECCION TIPO PARA URINARIOS

Esc_1:25



SECCION B-B

Esc_1:25



NOTA: para referencias revisar las Especificaciones Técnicas anexas
A continuación se citan las E.T más relevantes para la ejecución de trabajos en este baño:

- Punto de agua PVC roscable $\varnothing_{2"}^{1"}$ desde instalación existente;
- Punto de desagüe de PVC $\varnothing 50\text{mm}$ desde instalación existente;
- Juego de barras de apoyo fija y abatible para inodoro;
- Divisiones de privacidad para urinarios;
- Rótulos de baños de mujeres/nilas;
- Rótulos de baño de hombres/niños;
- Rótulos de baño unisex
- Reposición de foco LED 12W con sensor de movimiento y luminiscencia;
- Reposición de asiento en inodoro existente de adulto;
- Recolocación de lavabo de pared existente;
- Reposición de urinario.



Código encuesta: F500066-01

Centro: UE Bolivar sede 2

Ubicación: Tulcán

Contenido: Baño General

Escala_ Indicadas Lamina Formato A3

Fecha: Septiembre 2022

Elaboración: Arq.Josue Bassantes Ortiz